警戒区域内の交通障害箇所

平成24年4月26日現在

交　通　障　害　箇　所　32か所（前回32か所）
・片側交互通行等箇所　24か所（前回26か所、新たな障害確認箇所　3か所、障害復旧確認箇所　1か所）
注：南相馬市小高区内の交通障害箇所4か所は別ファイルでホームページに掲載されているため、数に含まない
・通　行　不　能　箇　所　8か所（前回6か所、新たな障害確認箇所　3か所、障害復旧確認箇所　1か所）
※　下記の通行不能箇所を事前に確認し、ゆとりを持って迂回するようお願いします。

凡例
- 片側交互通行等箇所
- 通行不能箇所
- 今回障害が確認された場所
- 今回障害復旧が確認された箇所

主要地方道相馬浪江線
吉沢牧場西側
道路崩落　片側交互通行

国道114号
仙人沢トンネル
照明なし　通行注意

主要地方道いわき浪江線
陶芸の杜おおぼり南側
道路崩落　片側交互通行
ポイント4

※道路補修、路外空地利用により通行可能であるが、道路損傷が激しい
片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
双葉町浪江町の境付近
道路陥没　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
双葉バラ園東側
道路陥没　通行止め

国道288号
西羽黒溜池東側
道路崩落　片側交互通行
ポイント7

国道288号　野上TN東側
電柱倒壊　片側交互通行

国道288号
秋葉台丁字路（田村方面）
道路陥没　通行止め
（大型通行不可）
ポイント8

国道288号
双葉町境　道路陥没
片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
諏訪神社西側
道路陥没　片側交互通行

主要地方道小野富岡線
五枚沢地内
路面復旧

主要地方道いわき浪江線
大川原字西平地内
道路陥没　片側交互通行

主要地方道小野富岡線
鷹山トンネル東側
道路陥没　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
塩貝のカヤ付近
道路陥没　片側交互通行
放置車両

主要地方道いわき浪江線
上郡山字滝ノ沢地内
道路陥没　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
クレステージCC東側
道路段差　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
小山広域浄水場付近
道路陥没　通行不能
放置車両

主要地方道いわき浪江線
高架橋東側
道路陥没　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
総合運動場南西側
道路陥没　片側交互通行

町道　双葉町上羽鳥地内
各所で道路陥没のため
通行不能

県道井出長塚線
双葉公民館西側
道路亀裂　片側交互通行

町道　双葉駅東側地内
この区間、橋段差や家屋倒壊、マンホール隆起等障害箇所多数　通行不能

町道
双葉総合公園西側
道路崩落　通行不能

町道
双葉工業団地北側
段差により
6号方面交互通行

県道広野小高線
双葉海浜公園南西側
道路段差　走行注意

国道288号
双葉町前田地内
跨線橋落下　通行止め

福島第一原子力発電所

国道6号
大熊町長者原地内
道路急勾配　走行注意

県道夫沢大野線
大熊町夫沢地内
道路陥没　片側交互通行

県道広野小高線
富岡町境
復旧　道路段差あり

県道小良ケ浜野上線
遍照寺南側
道路陥没　片側交互通行

県道小良ケ浜野上線
双葉病院東側
道路陥没　片側交互通行

主要地方道いわき浪江線
富岡町大字上手岡地内
道路陥没　片側交互通行

県道広野小高線
本釜橋
橋梁崩落　通行不能

警戒区域

ポイント1
ポイント2
ポイント3
ポイント10